

СОГЛАСОВАНО

Председатель Новомосковской
районной организации
Тульской региональной
организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ТРО
ВОИ)

 Л.П. Лимасова
" 27 " 07 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
«Центр развития ребенка
- Детский сад №37»

 В.В. Конистерова

2021 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение, детский сад
- 1.2. Адрес объекта: Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 10-А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 942,7 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 6224,7 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1968 г., последнего капитального ремонта 2013 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального 2048 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 37» (МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 37»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 10-А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 31

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) :- образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование; предоставление услуг по дневному уходу за детьми
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте, с длительным пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые); - дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 150 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка «Сокольники», автобус №124, 126, 143, 134, 140, 145, 2075
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м
- 3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да;
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) – нет;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(О,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 - 2025гг

в рамках исполнения:

плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата:

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "06" апреля 2021 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 01 от "31" марта 2021 г.

3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации МБДОУ «ЦРР – Детский сад №37» от «03" апреля 2021 г.



Утверждаю

Заведующий МБДОУ

«ЦРР - Детский сад №37»

В.В.Коништерова

2021 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №01

"06" апреля 2021

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение, детский сад
- 1.2. Адрес объекта: Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 10-А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 942,7 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 6224,7 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1968 г., последнего капитального ремонта 2013 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального 2048 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 37» (МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 37»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 10-А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 31

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) : образование

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование; предоставление услуг по дневному уходу за детьми

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте, с длительным пребыванием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые); - дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*; нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 150 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Сокольники», автобус №124, 126, 143, 134, 140, 145, 2075

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да.

3.2.4 Перекрестки нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) – нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано  **Специалист по кадрам Кейль Е.В.**

(подпись, Ф.И.О., должность, контактные данные для связи уполномоченного представителя объекта)

Утверждаю

Заведующий МБДОУ

«ЦРР - Детский сад №37»

В.В.Конистерова

2021 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

"31" марта 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение, детский сад
- 1.2. Адрес объекта: Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 10-А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 942,7 кв. м
 - часть здания ___ - ___ этажей (или на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6224,7 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1968 г., последнего капитального ремонта 2013 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального 2048 г.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

На официальной ВЭБ странице учреждения, в доступной для инвалидов форме, в специальном разделе «Информация для инвалидов и маломобильных посетителей» разместить информацию:

- о доступности остановок общественного транспорта для МГН и расписании маршрутов общественного транспорта для посещения учреждения;
- о доступности стоянок (парковок) личного транспорта для инвалидов;
- о доступности маршрутов передвижения от остановок общественного транспорта и стоянок личного автотранспорта до доступного для инвалидов входа;
- о доступности и условиях вызова персонала для предоставления оказания ситуационной помощи инвалидам;
- о порядке и перечне предоставления услуг ситуационной помощи всем категориям инвалидам;

- о доступности услуг учреждения для всех категорий инвалидов;
- о порядке подачи и рассмотрения жалоб и предложений от посетителей с инвалидностью;
- контактные адреса для получения в доступной форме необходимой справочной информации инвалидами и МГН по вопросам посещения и обслуживания.

3. Состояние доступности объекта

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Сокольники», автобус №124, 126, 143, 134, 140, 145, 2075

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) – нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п.п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)	1	1-6
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)	2	7-11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)	2,3	11-27
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)	2,3	28-58
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)	2	59-68
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(О,Г,У)	1,23	—
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(К,О,Г,У)	—	1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСН: ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2025гг

в рамках исполнения: **плановых мероприятий**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на комиссии МБДОУ «ЦРР - Детский сад №37»

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МНН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается *№28-8 от 27.07.21г.*

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhif-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 4 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 5 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 8 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 12 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 5 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |

Результаты фотофиксации на объекте **58** фото

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Руководитель
рабочей группы

Специалист по кадрам Кейль Е.В.
(Должность, Ф И О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы

Заведующая хозяйством Клейменова Т.Е.
(Должность, Ф И О.)



(Подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов
эксперты по доступной среде:

Васин Н.А.
(Должность, Ф И О.)

Шишкарёва Н.Н.
(Должность, Ф И О.)


(Подпись)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «03» апреля 2021 г. (протокол № 01)
Комиссией (название) по обследованию и паспортизации МБДОУ «ЦРР -
Детский сад №37».

Заключение № 28-П

от 27.07.2021 г.




Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 37»

Адрес объекта: Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, д.

10-1

Результаты обследования

I. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор ия)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		3	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	С	Установить информационный уличный стенд На высоте 1,5-4м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета	Текущий ремонт
				3-4	Калитка не выделена контрастно по отношению к воротам	С	Калитку выделить контрастным цветом по отношению к забору	Текущий ремонт
				4	В калитке присутствует порог высотой 0,1м.	К,О,С.	При капитальном ремонте оборудовать порог в калитке не более 0,014м, либо при оказании ситуационной помощи инвалидам на территории объекта допуск осуществлять	Организационные мероприятия

						через открытые ворота.	
			3	Отсутствует кнопка вызова персонала.	К.О.С, Г.У	До капитального ремонта перед калиткой установить кнопку вызова персонала на высоте 0,8м-1,3м на контрастном фоне и обозначить ее тактильным знаком. Рекомендуется установить кнопку вызова слева по ходу движения на стене ограждения. Расположение кнопки вызова персонала должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен или распахивающаяся дверь. СП 59.13330.2020 п.6.1.1, п.8.1.7	Текущий ремонт
12	Путь (пути) движения на территории	есть	5 6	Отсутствуют указатели направления к доступному входу для инвалидов и МГН	К.О.С, Г.У	Предусмотреть указатели направления движения к доступному входу для инвалидов и МГН на объект. Указатели направления движения расположить на высоте 1,5-2,5м в ключевых местах согласно схеме движения (на перекрестках и зонах прямой видимости)	Текущий ремонт
			5 6	Отсутствует доступ для инвалидов к игровым площадкам. Высота бордюрного	К.О.С	Рекомендуется предусмотреть подход к игровым площадкам и веранде. Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на	Текущий ремонт

				камня 0,15м		участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м СП 59.13330.2020 п.5.1.9	
			6	На веранде присутствует ступени высотой 0,05м – 0,1м	К,О,С	Рекомендуется оборудовать веранду съездом с уклоном 1:12 (8%) или оборудовать при необходимости инвентарным пандусом.	Текущий ремонт
			5 6	Не оборудованы места отдыха для инвалидов и МГН.	К,О	Рекомендуется оборудовать места отдыха для инвалидов скамьями с опорой для спины и подлокотниками. СП 59.13330.2020 п.5.3.13, 6.4.4	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет	1 2	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	К,С,О, У,Г	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов из расчета 10% от всех мест. Каждое место оборудовать знаком инвалида на стойке высотой 1,5-2м. Нанести горизонтальную разметку размерами 3,6м х 6м и продублировать знаком инвалида на поверхности парковки 0,8м х 1,6м, в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2020 п.5.2.2	Текущий ремонт <i>Письмо в администрацию МО</i>
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, СП 42.13330.2015					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид
		№ на	№ фото	

	пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	плане		работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (К,О,Г,У)		1 - 6	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО

Анализ ДП-И - доступно полностью всем. ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать
выборочно); ДП-И - доступно частично всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать
выборочно); ДП - доступно условно. ВНД - недоступно

Анализ для ит-адресантов не требуется. ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР:
конструкция не возможна - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

Анализ, оценка не ситуационной помощи при входе на объект для каждой группы инвазивов.

2. Входа (входов) в здание
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (внутренняя)	нет						
2.2	Пандус (внутренний)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7	Перед входной площадкой присутствует перепад высот 0,07м.	К,О,С	При перепаде высот входной площадки и поверхности тротуара не более 0,2 м допускается не менее чем с одной стороны устраивать пандус без поручня с уклоном не более 10% СП.59 13330 2020 п.6.1.2	Текущий ремонт
				7	Перед входной дверью отсутствует тактильная плитка	С,У	Предусмотреть на входной площадке перед дверью тактильные указатели или оборудовать площадку грузосборными решетками по размерам и расположению тактильных указателей ГОСТ Р 52875, СП 59 13330 2020 п.6.1.8 Предусмотреть решетку с шириной просветов ячеек не более 0,013 м, длиной - 0,015 м; диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м	

24	Дверь (входная)	есть	8	Присутствует информационная тактильная табличка и указатель входа на двери	С	Разместить информационную таблички на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1.6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).	Текущий ремонт
			7	На входных дверях отсутствует знак, указывающий на доступность здания.	К,Г,С	Рекомендуется установить знаки, указывающие на доступность объекта    (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).	Текущий ремонт
			7	Отсутствуют световые маяки (габариты)	С,У,Г	Рекомендуется предусмотреть использование	Текущий ремонт

			дверей)		световых маячков (ГОСТ Р 12 4 026) на высоте 1.5-2.5м СП 59 13330 2020 п 6.5.2	т
		7	Отсутствует система звуковой информации	С.Г	Рекомендуется установить на входной группе систему звуковой и визуальной информации (радио информаторы, электронную бегущую строку и др.) СП 59 13330 2020 п.6.5.2	Текущий ремонт
		8	Высота порога в дверном проеме более 0,014 м (0,05 м).	К, О, С	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например:	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
						
Тамбур	есть	8	Тамбур имеет размер 1,35*2,1м	К, О, С	При капитальном ремонте учитывать размер тамбура не менее 1,5*2,3 СП 59 13330 2020 п 6.1.8	Капитальный ремонт
		9	Высота порога в дверном проеме более 0,014 м (0,02 м)	К, О, С	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
		8 9	Не закреплены напольные покрытия.	О, С, У	Напольные покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных.	Текущий ремонт

						СП 59.13330 2020 п. 6.2.7 покрытий. СП 59.13330 0 2020 п. 6.2.7	
			9	Ручки входной двери не контрастны по отношению к цвету двери	С	Обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
			11	На дверях присутствуют тактильные таблички	С, У	Все информационные таблички должны располагаться на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.15, 6.2.16 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п. 6.2.14 – 6.2.16, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).	
Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

II Заключение по зоне

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------	-----------	------------	-----------------

структурно-территориальной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территориально-визуальная	ДП-И(К,О,Г,У)		7,8,9,10,11	Текущий ремонт

ДП-И(К,О,Г,У) - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать варианты); ДП-О - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать варианты); ДУ - доступно условно; ВД - недоступно

Варианты: 1) - не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 2) - организация альтернативной формы обслуживанию

Примечание к таблице

3 Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

1 Результаты обследования

Замечание функциональн и составочно по элементу	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
Курсор (тактильно, фона свечения, галерея, балкон)	есть		11	Отсутствует тактильная мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Рекомендуется установить тактильно мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,1 м. с углом наклона 30-45 градусов или на высоте 1.4-1.6м на вертикальной опоре, отображающих информацию о доступных помещениях в здании, не мешающих основному потоку посетителей.	Текуш ий ремонт
			11	Не закреплено противоскольз ящее напольное покрытие	О,С,У	Напольные покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных. СП 59.13330 2020 п.6.2.7	Текуш ий ремонт
			10 13	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов с названием конечной цели	К,О,С, Г,У	Предусмотреть указатели направления движения для инвалидов и МГН с названием конечной цели на высоте 1.5-	Текуш ий ремонт

					2 0м II продублировать тактильными знаками размерами 0.15*0.15м на высоте 1.2-1.6м (ГОСТ 51671-2015) Рекомендуется обустроить пристенные поручни с не травмирующими окончаниями вдоль путей движения, на уровне 0,9м от пола, на свободных от оборудования местах	
		11	Не предусмотрено специальное место для отдыха/ожидания для собаки - поводья	С	Предусмотреть для собаки - поводья специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 кв. м с возможностью фиксации собаки на свободном поводке Место отдыха/ожидания собаки - поводья должно быть защищенным от холода (сквозняков) и перегрева (вдали от обогревающих приборов, ограждено от прямых лучей солнца), и не должно располагаться на проходе. Рекомендуется обеспечить зону отдыха/ожидания чистой подстилкой и не переворачиваемой поилкой для воды Обеспечение водой осуществляется из водопровода, качество воды должно соответствовать	Текуш ий ремонт

						ГОСТу Допуск собаки - поводыря в учреждение возможен только при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки - проводника и порядка его выдачи». (ст 15 п7 ФЗ 181)	
Лестница (внутри здания)	есть		12	Отсутствует доступ на первый и последующие этажи для инвалидов на коляске	К	Оборудовать доступ на первый второй этаж подъемным устройством, лифтом, ступенькоходом и т.п.	Инди- реш ТСР
			11	На путях движения инвалидов встречаются препятствия в виде скамеек	К,О,С	Убрать с прохода скамейки.	Органи- зацион- ные меропр- иятия
			12 18 19	Отсутствуют тактильные обозначения этажей на перилах	С	Нанести тактильные обозначения этажей на внутренней части перил.	Текуш- ий ремонт
			12 18 19	По бокам ступеней отсутствуют бортики для предотвращени- я соскальзывани- я трости	О,С	Боковые края ступеней, не прилегающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	Текуш- ий ремонт
				Под маршем	К,О,С,	Под маршем	Текуш

				открытой лестницы высота в свету менее 2,1 м	У,Г	открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими высоту в свету менее 2,1 м, следует устанавливать барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов в эту зону. СП 59.13.330 2020 п.6.2.6	ий ремонт
Пандус (внутри здания)	нет						
Лифт пассажирский (или грузовой)	нет						
Дверь (коридора)	есть		14 15 17	Ширина одностворчатых дверей 0,65-0,8 м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверей не менее 0,9 м в свету	Капитальный ремонт
			16	Дверь распашная 1,3м, ширина рабочей створки 0,8м	К,О,С	Предусмотреть ширину рабочей створки не менее 0,9м в свету или при необходимости держать распашные двери открытыми	Текущий ремонт
			14 15 16	Высота дверных порогов 0,025 м – 0,05м	К,О,С	Оборудовать пороги перекатным съемным пандусом. После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м	Текущий ремонт
			14 16	Дверные ручки на путях движения по коридорам не имеют окраску, контрастную с окружающей средой	С,У	Нанести контрастную окраску на дверные ручки, отличную от дверей	Текущий ремонт
			15 17	Форма установленных ручек на дверях не позволяет инвалиду	К,О,С	Установить на дверях ручки нажимного действия, либо С- и П-образной формы. СП 59.13.330 2020	Текущий ремонт

				управлять ими одной рукой		п.6.4.2, 6.4.3	
			14 15 16 17	Отсутствуют информационные таблички с указанием конечной цели направления движения	К,О,С, Г,У	Предусмотреть информационные таблички с указанием конечной цели направления движения. Расположить их на высоте 1,2- 1,6м	Текущий ремонт
Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть		13 14 15 16 17 18 19	На путях эвакуации нет указателей направления движения для инвалидов, выполненных на светонакопительных информационных табличках.	К,О,С, Г,У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации для инвалидов, выполненных на светонакопительных информационных табличках. Установить предупреждающий знак (Е21).	Текущий ремонт
			23 24	Краевые ступени лестниц эвакуационных выходов не выделены контрастным цветом	С	Обустроить на проступях краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м СП 59 13330 2020 п.6.2.29	Текущий ремонт
			23 24	Поручни эвакуационной лестницы со второго этажа не контрастны с окружающей средой	С,У	Поручни лестниц на путях эвакуации в общественных зданиях и сооружениях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркий контраст за счет применения фотолюминесцентны	

						х материалов либо источников искусственной подсветки СП 59.13330 2020 п.6.2.29	
			17 20 27	Ширина дверных проемов от 0,75м до 0,87м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
			23 24	Отсутствует эвакуационный выход со второго этажа.	К,О,С, УГ	Рекомендуется предусмотреть эвакуационный выход со второго этажа либо оборудовать пожаробезопасные зоны. Если с каждого из этажей здания невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны с двухсторонней связью, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями СП 59.13330 2020 п.6.2.25	
			10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19	На путях эвакуации отсутствуют звуковые оповещатели, указывающие направление движения	Г,У	Предусмотреть на путях эвакуации установку звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций СП 59.13330 2020 п.6.5.5	Текущий ремонт

			20	Высота порогов 0,02 - 0,04м	К,О,С, У	Пороги дверных проемов оборудовать перекатными пандусами При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м	Текуший ремонт
			26	Тактильные пиктограммы расположены на дверях на высоте 1,75м	С,У	Разместить пиктограммы на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020	
			25	На путях эвакуации присутствуют внешние лестничные марши не продублированные пандусом	К,О,С, У	Продублировать лестничные марши эвакуационных выходов пандусом с уклоном 1:20. Покрытие пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему СП 59.13330.2020 п. 5.1.11 По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м, верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с	Капитальный ремонт

						границами прохаживаемой части пандуса (краем бортика). СП 59.13330.2020 п.5.1.16 В условиях темноты перила они должны иметь яркий контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. СП 59.13330.2020 п.6.2.29	
			20, 27	На эвакуационных выходах не закреплено напольное покрытие (коврики)	К.О.С	Напольные покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных. СП 59.13330.2020 п.6.2.7	Текущий ремонт
Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

II Заключение по зоне

Описание структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		11 - 27	Капитальный ремонт Инд. реш с ТСП

ДЧ-И - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-Ч - доступно частично всем; ДЧ-Ч (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - недоступно

Инд. реш. - варианты не требуется, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП: геометрические параметры - организация альтернативной формы обслуживания


Примечания к заключению

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

1 Результаты обследования

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
<i>Кабинетная форма обслуживания</i>	есть						
<i>Медицинский кабинет</i>	есть		28	Отсутствуют информационные таблички у кабинета, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	К,С	Установить таблички с указанием назначения кабинета на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
			28	Вход в кабинет не оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациента	К,О,С,Г,У	Вход в кабинет оборудовать световыми сигнализаторами вызова пациента	Текущий ремонт
			29	Присутствует порог высотой 0,05м – 0,07	К,О,С	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема	Капитальный ремонт

					оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например:	
						
		30	Отсутствует акустическая система информации.	К,Г,С	Оснастить медицинский блок индукционной петлей, СП 59 13330 п.8.1.10	Текущий ремонт
		30 31	Кушетки не оборудованы опорами для самоподнимания	О,К	Оборудовать кушетку опорами для самоподнимания, в т.ч. линейными или угловыми поручнями.	Текущий ремонт
		29 30	При входе в кабинет есть препятствие (холодильник) Отсутствует разворотная площадка.	К,О	Разместить мебель таким образом, чтобы обеспечить доступ для инвалида колясочника. Предусмотреть разворотные площадки диаметром 1,2м СП 59 13330 2020 п.6.2.2	Организационные мероприятия
Раздевалки в группах	есть	32 33 34	Двери в раздевалки одностворчатые. Ширина двери в свету 0,73м - 0,76м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. СП.59.13330 2020 п.6.1.5	Капитальный ремонт
		32 33 34	Названия помещений не продублированы шрифтом Брайля	С	Разместить информационную табличку на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра двери таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5,	Текущий ремонт

					6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020 Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020)	
		32 33 34	Ручки входной двери не контрастны по отношению к цвету двери	С	Обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020). 	Текущий ремонт

		33 34 35	На дверях присутствует яркая контрастная маркировка	С	Контрастная маркировка допускается только на прозрачных полотнах или прозрачных ограждениях СП 59.13330.2020 п.6.1.5	Организационные моменты
		35 36 37	Присутствует порог 0,03м – т 0,06м	К,О,С	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020) До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например: 	Капитальный ремонт
		38 39 40	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т.ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d= 1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное	текущий ремонт

					пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м. Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м.	
		38 39 40	Отсутствует символ доступности в раздевалках	К.О.С.Г. У	Установить знаки доступности «Все категории инвалидов»	Текущий ремонт
		38 39 40	Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом	С.У	Рекомендуется нумерацию доступных шкафов в раздевалках выполнить рельефным шрифтом по форме согласно архитектурному образу объекта. В доступных местах разместить алгоритм процесса одевания (раздевания) в доступном для детей форме.	Текущий ремонт
Игровые комнаты		38 41 42	Ширина дверных проемов	К.О.С	Рекомендуется предусмотреть ширину дверных	Капитальный ремонт

инженеры со
специальней

			0.75м		проемов не менее 0,9м в свету. СП.59.13330 2020 п.6.1.5	
		43 44 45 46 47	Не оборудованы и не обозначены места для детей-инвалидов	К,О,С,Г У	Оборудовать и обозначить места для детей-инвалидов. При проведении занятий первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для детей с недостатками зрения и дефектами слуха, а для детей, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.	Текущий ремонт
		43 44 45 46 47	Отсутствует специализированная мебель для инвалидов.	К,О	Рекомендуется. Предусмотреть специализированные столы трансформеры и стулья с подлокотниками для детей-инвалидов.	Текущий ремонт
		43 44 45 46 47	Группы не полностью оборудованы для занятий с детьми с ОВЗ	К,О,С,Г У	Оборудовать помещения аудиовизуальным оборудованием (интерактивная доска, проектор, видеувеличитель, телеаппаратура и т.п.) согласно пр. №301 Минобр РФ. Предусмотреть дублирование текста – звуком и наоборот	
		44 46 47	Отсутствует система усиления звука	С,Г	Предусмотреть индукционную петлю	Текущий ремонт

		43 44 45 46 47	Отсутствуют обозначенные границы игровых зон	С,О,У	Рекомендуется для слабовидящих детей границы игровых площадок обозначить рельефными наклеивающимися полосами.	Текущий ремонт
Спальные помещения		48	Ширина дверного проема 0,75м	К,О,С	предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. СП 59.13330 п.6.2.4	Капитальный ремонт
		49	Высота порога 0,03м - 0,05м	К,О,С	При устройстве порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. СП 59.13330 2020 п.6.2.4	Текущий ремонт
		49	Присутствует две ступени высотой 0,12м и 0,14м	К,О,С,У	До капитального ремонта рекомендуется использовать инвентарный (переносной) пандус шириной не менее 0,8м и длиной не менее 2,5м.	Текущий ремонт
		50 51	Не оборудовано и не обозначено спальное место для ребенка-инвалида	К,О,С	Оборудовать и обозначить спальные места для детей-инвалидов на период пребывания инвалидов (кнопкой вызова, линейным или угловым поручнем, подъемником для самоподнимания и др. оборудованием). Оборудовать спальные места для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест), ближайшие	Текущий ремонт

					к эвакуационному выходу	
		50	В спальнях помещениях не предусмотрено свободное пространство у кроватей	К	Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м	Текущий ремонт
Зал для обсуждения спортивного зала Смещенный с журнальным	есть	52	Дверь одиночная. Ширина двери в свету 0,75м	К,О	Рекомендуется предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету СП 59 13330 п.6 2.4	Капитальный ремонт
		53	Дверь двухстворчатая ширина рабочей створки 0,75м	К,О	Рекомендуется предусмотреть ширину рабочей двери не менее 0,9м в свету. СП 59 13330 п.6 2.4 или на время нахождения инвалидов в здании держать обе створки открытыми.	Текущий ремонт
		54 53	Присутствует порог 0,08м - 0,1м	К,О,С	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6. 2.4 СП 59 13330 2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например:	Капитальный ремонт
						

		53	Дверные ручки не имеют окраску, контрастную с цветом двери	С, У	Нанести контрастную окраску на дверные ручки, отличную от цвета дверей	Текущий ремонт
		56 57 58	Не предусмотрен аудиовизуальная система информирования детей	С, Г, У	Рекомендуется предусмотреть аудиовизуальную систему информирования (индукционную петлю усиления звука и дублирование звуковой информации визуальной, электронное табло и т.п.) Определить место для сурдопереводчика Для слабовидящих границы игровых площадок обозначить рельефными наклеивающимися полосами	Текущий ремонт
		56 57	Не оборудованы зоны безопасности для занятий инвалидов	С, О, У	Вокруг снарядов и оборудования необходимо предусматривать зоны безопасности не менее 1,2 м. Выделить зоны безопасности рекомендуется тактильными полосами либо контрастно окрашенной поверхностью	Текущий ремонт
		56 58	На стене присутствуют зеркала	С	Оборудовать зеркала поручнями на высоте 0,9 м или 0,6 м, которые рекомендуется использовать на	Текущий ремонт

					занятиях по хореографии	
		56 57 58	Не оборудованы места для инвалидов	К,О,С,У	Обозначить место для расположения инвалида-колясочника вблизи эвакуационного выхода (входа) на время проведения массовых мероприятий. Предусмотреть зону безопасности в виде ограждения либо буферной зоны около выделенного места. Для инвалидов по зрению и их сопровождающих выделить и обозначить места. Определить место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20лк.	Текущий ремонт
		56 58	Музыкальный зал не оборудован стульями или скамьями с подлокотниками	О	Оборудовать зрительный зал стульями или скамьями, с подлокотниками, из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны обеспечивать надежную опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи. СП 59-13330.2020 п 8.6.3	
		52	Отсутствуют	С,У	Установить	Текущий

			53	таблички с названием зоны (помещения), продублированные шрифтом Брайля		таблички с указанием номера и назначения зоны (помещения) на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	и ремонт
Представочная форма обслуживания	нет						
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют указатели направления движения по маршруту обслуживания Отсутствует доступ на вторые и последующие этажи для инвалидов Имеются перепады высот (пороги), одиночные ступени	К,О,С,Г, У	Установить указатели направления движения Обеспечить доступ на вторые и последующие этажи для инвалида-колясочника с использованием ТСР или лифта Демонтировать одиночные ступени	Капитальный ремонт
Кабина индивидуального обслуживания	нет						
Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Индивидуального назначения	ДП-И(К,О,У)		28 - 58	Капитальный ремонт

наименование				
адрес				
квартал				
дом				
корпус				
квартира				
подъезд				
этаж				
номер				
индекс				
наименование				
адрес				
квартал				
дом				
корпус				
квартира				
подъезд				
этаж				
номер				
индекс				


Заключение по зоне:



ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
 варианты не нужны; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
 невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
 заключение

5 Санитарно-гигиенических помещений
1 Результаты обследования:

Основан ие функционал ьно- информаци онно-элемент	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержани е	Значимо для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
Туалетные помещения	есть		59 62 63 64 65 67 68	Нет доступной туалетной кабины в общей уборной для инвалидов	К.О.С.Г. У	Предусмотреть 5% доступных кабин в общих уборных (не менее 1 в каждом блоке уборных Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, - коляски СП 59 13330 2020 п.6.3.1,6.3.2	Капиталь ный ремонт
			59 60 61	Дверные проемы в свету меньше 0,9м (0,75м) Присутству ют пороги 0,02м	К.О.С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. До капитального ремонта рекомендуется использовать перекатные или рулонные пандусы При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м Двери должны открываться наружу, в них должна быть предусмотрена возможность	Капиталь ный ремонт

						открывания снаружи. СП 59.13330 2020 п.6.2.4	
				Отсутствует т.мнемосхема санузла	К,О,С,Г	Установить мнемосхему доступного санузла	Текущий ремонт
			59	Над входом в санитарно- гигиеничес кие кабин ы не установлен ы световые мигающие оповещате ли, срабатыва ющие при нажатии тревожной кнопки	К,О,С,Г, У	Рекомендуется над входом в санитарно- гигиенические кабины установить комбинированные устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки с выводом на рабочее место администратора Установить знаки с/у	Текущий ремонт
			62 63 64 65 66 67 68	Отсутствует кнопка вызова администр атора	К,О,С,Г, У	Оборудовать доступные кабины системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Рекомендуется установить кнопку вызова со шнурком с выводом на пульт администратора (охраны) на высоте 0,85м рядом с откидным поручнем (п. 6.3.6. СП 59.13330 2020)	Текущий ремонт
			62 63 64 65 66 67 68	Отсутствует место для хранения кресла коляски	К	В кабине рядом с унитазом предусмотреть пространство не менее 0,75 м для размещения кресла- коляски, предусмотреть в туалетной кабине свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла- коляски (п.6.3.3 СП	Текущий ремонт

					59.13330.2020)	
		62 63 64 65 66 67 68	Отсутствуют крючки для костылей	К.О,С,Г. У	Оборудовать туалеты крючками для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не выше 1,3 м от уровня пола, (п. 7.1 / 2, 7.3 / 5 Таблицы А3 Приложения А СП 136.13330.2012). Крючки должны быть прочно и надежно закреплены (п. 6.2 СП 35-101-2001). Обеспечить контрастность цвета крючков для одежды и крючка для костылей по отношению к цвету стены (п. 6.3.3 СП 59.13330.20).	Текущий ремонт
		62 63 67 68	Отсутствуют поручни рядом с унитазом	К.О,С	Установить в доступной кабине стационарные и/или откидные опорные поручни около унитаза. Кабина должна быть оборудована унитазом, имеющим опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м (п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
						
		59	Ручки дверей не выделены контрастным цветом	С,У	Обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП	Текущий ремонт

				по отношению к полотну двери		59.13330.2020). 	
		63 64 65 66	Отсутствуют раковины для людей, передвигающихся на креслах-колясках	К,О	Обеспечить возможность пользования раковиной в санузле людям с инвалидностью (не менее 5% от всех раковин). Расстояние от стены до края раковины на уровне пола (проем для ног) должно составлять не менее 0,55 м (Приложение Г, Рис. Г 7 СП 136.13330.2012).		Капитальный ремонт
		64 65	Высота ножных ванн 0,36м	К,О,С	Рекомендуется оборудовать ножные ванны трапом с высотой бортов 0,02м и кранами нажимного или сенсорного типа.		Текущий ремонт
Душевая/ ванная комната	нет						
Бытовая комната	нет						
Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

I Заключение по зоне			
Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по

категория	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)			адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
категория	ДЧ-И(О,Г,У)		59 -68	Капитальный ремонт

* - доступно полностью всем: ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов);
 ** - доступно частично всем: ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов);
 *** - недоступно
 **** - не нуждается в ремонте (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические средства реабилитации
 ***** - адаптация аспергитной формы обслуживания

приложение к заключению:

после кабин общих уборных для доступных для детей - инвалидов кабин должна быть еще одна в каждом блоке уборных
оборудовать санитарно-гигиенический узел на первом этаже общего доступа.

6 Системы информации на объекте
I Результаты обследования

Обоснование функционально- парковочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Информационные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматрива ют в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги)	К.О.С.Г.У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Теку щий ремонт
				Не доработана ВЭБ страница		Доработать сайт с учетом г. N 12-МР 26 апреля 2019 Рекомендуется разместить на сайте следующую информацию: - о доступности общественного транспорта, и доступности остановок общественного транспорта для людей с инвалидностью; - о парковочных местах для	Теку щий ремонт

						автотранспорта инвалидов. - о доступности прилегающей территории объекта для людей с инвалидностью. - о доступности помещений - о наличии и правилах предоставления специальных сервисов и продуктов для людей с инвалидностью (при их наличии). - о наличии ассистивных технологий и устройств - о режиме работы - отсты на типовые, наиболее часто встречающиеся вопросы: - контакты для получения справочной информации в доступной для людей с инвалидностью форме (п. 6.5.3 СП 59-13330-2016).	
				Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К.О.С.Г.У	Рекомендуется установить информационный тактильный уличный стенд	Текущий ремонт
Автоматические средства	сст			Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху. Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
				Системы средств информации и сигнализации	С.Г.У	Установить систему информирующих средств, позволяющих	Текущий ремонт

				об опасности на объекте не предусматривают акустическую систему информации		ориентироваться на объекте (радиоинформаторы) Замкнутые пространства на объекте (кабины уборных, безопасные зоны и т.п.) рекомендуется оборудовать системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным, снабженной звуковым и визуальным аварийными сигнальными устройствами	
Тактильные средства	есть			Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами	С.У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступа верхней и нижней ступеней либо выделить цветом	Текущий ремонт
Общие замечания к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Информация на объекте	ДЧ-И (К.О.У)			Текущий ремонт

ДЧ-И - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию)
ДЧ-Ч - доступно частично всем; ДЧ-Ч (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию)
УС - доступно условно; ВПД - недоступно
* один из вариантов не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
** если невозможна - организация альтернативной формы обслуживания

Вывод к заключению:

Средства информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена
для передвижения, доступных для МЛН, на часы работы учреждения.

















13




14














25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42




45



46



47



48



49




50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68

План – схема расположения объекта с потенциально-опасными участками

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«ЦРР – Детский сад № 37»

В.В.Конистерова

Условные обозначения:

забор

входные ворота

запасные ворота

пути движения


фонтан

каменная дорожка


растительный декор

большая площадка

1. Детский сад
2. Дворик на территории



с/м



1'200 948.7
545.3
397.4

3. Информационная тактическая табличка
4. Мнемосхема
5. Рекомендованный к арктическим условиям

В данной папке прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 85 (Восемьдесят пять) листа(ов)

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка-
Детский сад №37»

В.В.Коништерова

Председатель Новомосковской районной организации
Тульской региональной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ТРО ВОИ)

Л.П.Лимасова

М.П.

2021 г.



[Handwritten signature]